


**CIRCOLO DIDATTICO - SAVIANO**

80039 SAVIANO (NA) - Via Roma, 37 - C.F. 84003670639 - C.M. NAEE515005  
e-mail: [naee515005@istruzione.it](mailto:naee515005@istruzione.it) -- posta cert.: [naee515005@pec.istruzione.it](mailto:naee515005@pec.istruzione.it)  
Tel/Fax: 0818202254 - sito web: [www.primocircolosaviano.it](http://www.primocircolosaviano.it)



**Documento di Valutazione dei Rischi**

Documento elaborato ai sensi del T.U. di Legge n. 81/2008  
Artt. 17, 28, 29.

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| DATORE DI LAVORO DS                                   | Prof.ssa Palma MIRACAPILLO |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br>PREVENZIONE E PROTEZIONE | Ing. Angelo LA PIETRA      |
| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER<br>LA SICUREZZA       | Ins. Elda MINIERI          |

- ✚ Documento redatto in data 30/12/2008 prot. n. 660/a35
- ✚ Revisionato in data 03/05/2017 prot. n. 1298/01-03
- ✚ Revisionato in data 28/03/2018 prot. n. 859/01-03
- ✚ Revisionato in data 03/04/2019 prot. n. 1262/04-10

# INDICE

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Premessa                                                    | Pag. 3  |
| Informazione generali sull'istituto                         | Pag. 4  |
| Elenco autorizzazioni e certificazioni                      | Pag. 8  |
| Dati identificativi Datore di Lavoro                        | Pag. 9  |
| Organigramma della Sicurezza                                | Pag. 10 |
| Responsabile SPP                                            | Pag. 15 |
| Addetti                                                     | Pag. 16 |
| Medico competente                                           | Pag. 18 |
| Addetti squadra emergenza e primo soccorso                  | Pag. 20 |
| Edificio scolastico e luoghi di lavoro                      | Pag. 22 |
| Ciclo lavorativo                                            | Pag. 27 |
| Luoghi di lavoro                                            | Pag. 27 |
| Porti e portoni                                             | Pag. 27 |
| Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi | Pag. 27 |
| Vie ed uscite di emergenza                                  | Pag. 27 |
| Altezza, cubatura e superficie                              | Pag. 31 |
| Araazione e temperatura                                     | Pag. 32 |
| Illuminazione                                               | Pag. 32 |
| Pareti                                                      | Pag. 32 |
| Finestre                                                    | Pag. 32 |
| Gabinetti e lavabi                                          | Pag. 32 |
| Adempimenti di carattere generale                           | Pag. 32 |
| Rilevazione e lotta antincendio                             | Pag. 33 |
| Locali adibiti a pronto soccorso                            | Pag. 33 |
| Luoghi di lavoro e alunni portatori di handicap             | Pag. 33 |
| Requisiti di sicurezza degli adempimenti                    | Pag. 34 |
| Identificazione dei potenziali pericoli                     | Pag. 34 |
| Rischi per la sicurezza                                     | Pag. 34 |
| Rischi per la salute                                        | Pag. 34 |
| Rischi trasversali                                          | Pag. 34 |
| Valutazione dei rischi                                      | Pag. 35 |
| Misure programmate per prevenire i rischi                   | Pag. 35 |
| Formazione- informazione lavoratori                         | Pag. 37 |
| Allegati                                                    | Pag. 38 |

## Premessa

Questo Documento sulla valutazione dei rischi è redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene la valutazione delle attrezzature di lavoro, delle attività lavorative svolte e dei luoghi di lavoro, ai fini di evidenziare rischi per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e degli allievi.

Il documento, redatto dal Dirigente scolastico nella sua qualità di Datore di Lavoro, contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute presenti durante le attività lavorative, ivi comprese le attività didattiche e ludiche che si svolgono nella scuola, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione — conseguente dei rischi evidenziati nel documento di valutazione — e dei dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Parte integrante del documento sono gli **allegati** e i **grafici** elaborati, che consentono di analizzare e monitorare periodicamente gli ambienti e le lavorazioni.

Il Datore di Lavoro si è avvalso, per la valutazione dei rischi e la successiva elaborazione del Documento, della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Medico Competente, degli Addetti al SPP; durante la fase della valutazione e della elaborazione del documento, è stata consultata e ha collaborato la Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il documento sono periodicamente rielaborati o integrati.

In particolare ad ogni inizio di anno scolastico si provvede all'aggiornamento del documento in funzione delle modifiche del personale, della creazione/eliminazioni di classi, della eventuale nuova organizzazione per la sicurezza elaborata.

Il documento è unico viene custodito presso l'ufficio di presidenza della scuola.

Le sedi staccate custodiscono copie delle schede del documento riguardante il piano di emergenza.

La modifica del documento può avvenire anche solo tramite gli allegati specifici, opportunamente datati e con le indicazioni dei rischi evidenziati e delle misure di prevenzioni e protezione adottate.

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUTO

Totale Sede centrale/ Sedi distaccate

|                       | TOTALE       | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------------|--------|-------|
| DOCENTI               | 74           | 3      | 71    |
| PERSONALE NON DOCENTE | 17           | 8      | 9     |
| ALUNNI                | 688          | 364    | 324   |
| PERSONALE DISABILE    | ////         | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | 9 non fisici | 7      | 2     |

Sede centrale - CAPOLUOGO -

|                       | TOTALE       | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------------|--------|-------|
| DOCENTI               | 37           | 3      | 34    |
| PERSONALE NON DOCENTE | 4            | 1      | 3     |
| ALUNNI                | 393          | 207    | 186   |
| PERSONALE DISABILE    | ////         | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | 5 non fisici | 4      | 1     |

Sedi distaccate: - ALLOCCA —

|                       | TOTALE       | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------------|--------|-------|
| DOCENTI               | 12           | ////   | 12    |
| PERSONALE NON DOCENTE | 2            | 2      | ////  |
| ALUNNI                | 77           | 43     | 34    |
| PERSONALE DISABILE    | ////         | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | 2 non fisici | 2      | ////  |

Sedi distaccate: - A. MUSCO —

|                       | TOTALE       | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------------|--------|-------|
| DOCENTI               | 13           |        | 13    |
| PERSONALE NON DOCENTE | 6            | 3      | 3     |
| ALUNNI                | 107          | 51     | 56    |
| PERSONALE DISABILE    | ////         | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | 1 non fisico | 1      | 0     |

Sedi distaccate: - CAPOCACCIA INFANZIA

|                       | TOTALE | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| DOCENTI               | 4      | ////   | 4     |
| PERSONALE NON DOCENTE | 2      | 1      | 3     |
| ALUNNI                | 43     | 21     | 22    |
| PERSONALE DISABILE    | ////   | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | ////   | ////   | ////  |

Sedi distaccate: - CAPOCACCIA PRIMARIA

|                       | TOTALE       | UOMINI | DONNE |
|-----------------------|--------------|--------|-------|
| DOCENTI               | 7            | ////   | 7     |
| PERSONALE NON DOCENTE | ////         | ////   | ////  |
| ALUNNI                | 68           | 42     | 26    |
| PERSONALE DISABILE    | ////         | ////   |       |
| ALUNNI DISABILI       | 1 non fisico | 1      | ////  |

Sedi distaccate. — UFFICI DI SEGRETERIA -

|           | TOTALE | UOMINI | DONNE |
|-----------|--------|--------|-------|
| IMPIEGATI | 6      | 3      | 3     |
| AUSILIARI | 1      | ////   | 1     |

**DATI RELATIVI AI LOCALI UTILIZZATI - PLESSO CAPOLUOGO -**

|                                            | n.       |
|--------------------------------------------|----------|
| Aule                                       | 25       |
| Aula Magna                                 | ////     |
| Laboratori                                 | 0        |
| Palestra                                   | ////     |
| Biblioteca                                 | 1        |
| Uffici di segreteria                       | ////     |
| Sala docenti                               | 1        |
| Ambiente individuato per il primo soccorso | 3        |
| Cucina                                     | ////     |
| Locale mensa                               | ////     |
| Servizi igienici                           | 4 gruppi |
| Abitazione custode                         | ////     |
| Teatro/Cineforum                           | 0        |
| Cortile                                    | 1        |
| Sottoscala                                 | 1        |
| Piano seminterrato: ambienti               | 5        |

### ALTRI SERVIZI UTILIZZATI

|                                 |                |                           |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|
| Trasporto alunni                | Effettuato da: | Amm. Comunale             |
| Pulizia locali                  | Effettuato da: | App. Esterno Ditta CICLAT |
| Disinfestazione/derattizzazione | Effettuato da: | Amm.ne comunale           |
| Smaltimento rifiuti speciali    | Effettuato da: | Ditta Esterna             |
| Piccola manutenzione            | Effettuato da: | Amm. Comunale             |

### DATI RELATIVI AI LOCALI UTILIZZATI - PLESSO Ex -MUSCO -

|                                            | H.   |
|--------------------------------------------|------|
| Aule                                       | 6    |
| Aule Speciali                              | //// |
| Aula Magna                                 | //// |
| Laboratori                                 | //// |
| Palestra                                   | //// |
| Biblioteca                                 | //// |
| Uffici di segreteria                       | //// |
| Sala docenti                               | //// |
| Ambiente individuato per il primo soccorso | 1    |
| Cucina                                     | //// |
| Locale mensa                               | 1    |
| Servizi igienici                           | 2    |
| Abitazione custode                         | //// |
| Teatro/Cineforum                           | //// |
| Cortile                                    | //// |

### DATI RELATIVI AI LOCALI UTILIZZATI - PLESSO ALLOCCA -

|                      | n.   |
|----------------------|------|
| Aule                 | 5    |
| Aule Speciali        | //// |
| Aula Magna           | //// |
| Laboratori           | //// |
| Palestra             | //// |
| Biblioteca           | //// |
| Uffici di segreteria | //// |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Sala docenti       | ////     |
| Ambulatorio        | ////     |
| Cucina             | ////     |
| Locale mensa       | 1        |
| Servizi igienici   | 2 gruppi |
| Abitazione custode | ////     |
| Teatro/Cineforum   | ////     |
| Cortile            | 1        |

**DATI RELATIVI AI LOCALI UTILIZZATI -UFFICI DI SEGRETERIA -**

|                                            | <b>n.</b> |
|--------------------------------------------|-----------|
| Aule                                       |           |
| Aule Speciali                              |           |
| Aula Magna                                 | ////      |
| Laboratori                                 | ////      |
| Palestra                                   |           |
| Biblioteca                                 | ////      |
| Uffici di segreteria                       | 5 stanze  |
| Sala docenti                               | ////      |
| Ambiente individuato per il primo soccorso | 1         |
| Cucina                                     | ////      |
| Locale mensa                               | ////      |
| Servizi igienici                           | 2 bagni   |
| Abitazione custode                         | ////      |
| Teatro/Cineforum                           | ////      |
| Sottoscala                                 | 1         |

## ELENCO AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI — CAPOLUOGO -

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Certificato di agibilità      | SI                |
| Collaudo dell'edificio        | SI non aggiornati |
| Idoneità igienico sanitari    | Non pervenuta     |
| Deroga per locali sotterranei | Non pervenuta     |
|                               |                   |

### Plesso CAPOCACCIA

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Certificato di agibilità        | SI                          |
| Collaudo dell'edificio          | SI                          |
| Idoneità igienico sanitari      | SI                          |
| Deroga per locali sotterranei   | ////                        |
| Conformità impianti tecnologici | LIBRETTO DI CENTRALE - SI - |
|                                 |                             |

### Plesso ALLOCCA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Certificato di agibilità        | SI                |
| Collaudo dell'edificio          | SI non aggiornato |
| Idoneità igienico sanitari      | SI non aggiornato |
| Deroga per locali sotterranei   | ////              |
| Conformità impianti tecnologici | SI non aggiornato |

### Uffici di DIREZIONE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Certificato di agibilità        | SI                |
| Collaudo dell'edificio          | SI non aggiornato |
| Idoneità igienico sanitari      | NO                |
| Conformità impianti tecnologici | SI                |

### Registro infortuni:

Vidimato il 07/03/1984 da A. S. L. 37 Servizi di prevenzione infortuni

Infortuni complessivi nell'ultimo triennio n. 7

Infortuni con prognosi superiori a tre giorni nell'ultimo triennio n. 6

Infortuni complessivi alunni nell'ultimo triennio n. 6

Allegati.

- |   |                                  |      |
|---|----------------------------------|------|
| 1 | schede rilevamento rischi        | n. 4 |
| 2 | planimetrie dei luoghi di lavoro | n. 4 |



**Dati identificati del Datore di Lavoro**

Cognome e Nome **PALMA MIRACAPILLO**

nato il 02/06/1974 a CERIGNOLA

residente a MARIGLIANO

Tel. 081/8202254. Fax. IDEM

Prov. NA

Cap. 80034

Prov. NA

Note

## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

- Plesso Capoluogo --- "Maria di Piemonte" Tel.. 081/5110328

| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI   |              |                       |             |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione            | Telefono    |
| La Pietra Angelo                               | Responsabile | Saviano               | 3282667656  |
| Caramiello Anna                                | Addetto      | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
| Arbucci Concetta                               | Addetto      | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
| Perez E.                                       | Addetto      | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
|                                                |              |                       |             |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |              |                       |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione            | Telefono    |
| Minieri E.                                     | RLS          | Segreteria            | 081/8202254 |
|                                                |              |                       |             |
| MEDICO COMPETENTE                              |              |                       |             |
| De Rosa Clemente                               |              |                       |             |
|                                                |              |                       |             |
| ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO ED EVECUAZIONE     |              |                       |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione            | Telefono    |
| Arbucci Carmela                                | Coordinatore | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
| Caramiello Anna                                | Addetto      | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
| Crisci Giuseppina                              | Addetto      | Plesso M. di Piemonte | 081/5110328 |
|                                                |              |                       |             |
| ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO                |              |                       |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione            | Telefono    |
| Maffettone Giovanna                            | Coordinatore |                       | 081/5110328 |
| Scotto Irene                                   | Addetto      |                       | 081/5110328 |
| Grilletto Rosa                                 | Addetto      |                       | 081/5110328 |
| D'Angiò Fortura                                | Addetto      |                       |             |
|                                                | Addetto      |                       |             |

## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

- Plesso Allocca — Tel.. 081/8202388

| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI   |              |                |             |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione     | Telefono    |
| La Pietra Angelo                               | Responsabile | Saviano        | 3282667656  |
| Scognamiglio Ida                               | Addetto      | Plesso Allocca | 081/8202388 |
| Pierro Angelina                                | Addetto      | Plesso Allocca | 081/8202388 |
|                                                |              |                |             |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |              |                |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione     | Telefono    |
| Minieri Elda                                   | RLS          | Segreteria     | 081/8202254 |
|                                                |              |                |             |
|                                                |              |                |             |
| MEDICO COMPETENTE                              |              |                |             |
| De Rosa Clemente                               |              |                |             |
|                                                |              |                |             |
|                                                |              |                |             |
| ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE     |              |                |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione     | Telefono    |
| Mauro Vincenza                                 | Addetto      | Plesso Allocca | 018/8202388 |
| Fuschillo Stefano                              | Addetto      | Plesso Allocca | 018/8202388 |
| Trocchia Salvatore                             | Addetto      | Plesso Allocca | 018/8202388 |
|                                                |              |                |             |
|                                                |              |                |             |
| ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO                |              |                |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione     | Telefono    |
| De Stefano Lucia                               | Addetto      | Plesso Allocca | 081/8202388 |
| Mauro Vincenza                                 | Addetto      | Plesso Allocca | 081/8202388 |
|                                                |              |                |             |
|                                                |              |                |             |
|                                                |              |                |             |

## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

- Plesso Ex Musco --- Tel. 031/5113314

| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI   |              |                 |             |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione      | Telefono    |
| La Pietra Angelo                               | Responsabile | Saviano         | 3282667656  |
| Castaldo Tuccillo Anna                         | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
| Galano Maria R.                                | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
|                                                |              |                 |             |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |              |                 |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione      | Telefono    |
| Minieri Elda                                   | RLS          | Segreteria      | 081/8202254 |
|                                                |              |                 |             |
| MEDICO COMPETENTE                              |              |                 |             |
| De Rosa Clemente                               |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |
| ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE     |              |                 |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione      | Telefono    |
| Catapano F.                                    | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
| Panarella M.                                   | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
|                                                |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |
| ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO                |              |                 |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione      | Telefono    |
| Panico Emilia                                  | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
| Abbagnano Margherita                           | Addetto      | Plesso ex Musco | 081/5113314 |
|                                                |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |
|                                                |              |                 |             |

## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

- Uffici di Direzione— Tel.. 081/8202254

| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI   |              |                     |             |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione          | Telefono    |
| La Pietra Angelo                               | Responsabile | Saviano             | 3282667656  |
| Iorio Filomena                                 | Addetto      | Saviano             | 0818202254  |
|                                                |              |                     |             |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |              |                     |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione          | Telefono    |
| Minieri Elda                                   | RLS          | Uffici di Direzione | 081/8202254 |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
| MEDICO COMPETENTE                              |              |                     |             |
| De Rosa Clemente                               |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
| ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO ED EVECUAZIONE     |              |                     |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione          | Telefono    |
| Manzi Vittorio                                 | Addetto      | Uffici di Direzione | 081/8202254 |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
| ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO                |              |                     |             |
| Cognome e Nome Funzione                        | Funzione     | Ubicazione          | Telefono    |
| Bellotti Maria                                 | Addetto      | Uffici di Direzione | 081/8202254 |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |
|                                                |              |                     |             |

**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA****- Plesso Capocaccia - Tel. 081/8202254**

| <b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI</b>   |              |                     |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Cognome e Nome Funzione                               | Funzione     | Ubicazione          | Telefono   |
| La Pietra Angelo                                      | Responsabile | Saviano             | 3282667656 |
| Guerriero Pasqualina                                  | Addetto      | Saviano             | 0815110340 |
|                                                       |              |                     |            |
| <b>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</b> |              |                     |            |
| Cognome e Nome Funzione                               | Funzione     | Ubicazione          | Telefono   |
| Minieri Elda                                          | RIS          | Uffici di Direzione | 08/202254  |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
| <b>MEDICO COMPETENTE</b>                              |              |                     |            |
| De Rosa Clemente                                      |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
| <b>ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE</b>     |              |                     |            |
| Cognome e Nome Funzione                               | Funzione     | Ubicazione          | Telefono   |
| De Somma A.                                           | Addetto      | Saviano             | 0815110340 |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
| <b>ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO</b>                |              |                     |            |
| Cognome e Nome Funzione                               | Funzione     | Ubicazione          | Telefono   |
| Nappi Angelina Chiara                                 | Addetto      | Saviano             | 0815110340 |
| De Somma A.                                           | Addetto      | Saviano             | 0815110340 |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |
|                                                       |              |                     |            |

## **RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

In attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti, il Datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha designato responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione: Ing. La Pietra Angelo (esterno) nato il 05 - 07 - 1977 a Nola (NA) e residente in Saviano (NA) alla Via C.L. Miccoli n.30, con studio in Saviano al C.so Italia n.117, telefono 3282667656, il quale è in possesso dell'attitudine e delle capacità professionali previste dalle NORME VIGENTI ed ha frequentato, ai sensi del D. Lgs. 195/03 esuccessivo accordo di Stato - Regione del 2601/2006, i seguenti corsi di formazione:

| <b>Tipologia di corso</b> | <b>frequenza</b> | <b>Ente Fornitore</b>            | <b>Svolto il</b>   |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>MODULO A</b>           | <b>SI</b>        | <b>UNIMPRESA<br/>ICF</b>         | <b>23/09/ 2009</b> |
| <b>MODULO C</b>           | <b>SI</b>        | <b>UNIMPRESA<br/>ICF</b>         | <b>23/09/2009</b>  |
| <b>AGGIORNAMENTO</b>      | <b>SI</b>        | <b>ANTES<br/>FEDERARCHITETTI</b> | <b>18/04/2011</b>  |
| <b>AGGIORNAMENTO</b>      | <b>SI</b>        | <b>P-LEARNING</b>                | <b>14/06/2017</b>  |

**La documentazione relativa al RSPP si trova nella sezione allegati.**

## **ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**In attuazione di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 463 del 1997 e vigente il Datore di Lavoro ha designato:**

**Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione i seguenti lavoratori:**

### **ADDETTI ANTINCENDIO**

#### **Plesso Capoluogo**

Arbucci Riciniere Carmela

Caramiello Anna

Crisci Giuseppina

#### **Plesso Orti**

Catapano F.

Panarella M.

#### **Plesso Allocca**

Mauro Vincenza

Trocchia S.

Fuschillo S.

#### **Plesso Capocaccia**

De Somma A.

#### **Segreteria**

Manzi Vittorio

## **ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

#### **Plesso Capoluogo**

Caramiello Anna

Arbucci Concetta

Perez Ersilia

#### **Plesso Orti**

Castaldo Tuccillo Anna

Galano Maria R.

#### **Plesso Allocca**

Scognamiglio Ida

Pierro Angelina

#### **Plesso Capocaccia**

Guerriero P.

#### **Segreteria**

Iorio Filomena

## **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

#### **Plesso Capoluogo**

Maffettone Giovanna

Scotto Irene

Grilletto R.

D'Angiò Fortura

#### **Plesso Orti**

Saviano Carmela

Liguori Amalia

Esposito Anna

#### **Plesso Allocca**

De Stefano Lucia

Mauro Vincenza

Ventre R.

#### **Segreteria**

Bellotti Maria + addetti Plesso Capoluogo



| Nominativo Addetto | Tipologia corso | Esonero /Frequenza | Ente formatore   | Svolto il                 |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| Arbucci Coneetta   | MODULO A        | SI                 | Gis - Consulting | 04 feb. 2005<br>Ore 16,00 |
|                    | MODULO B        |                    | Gis - Consulting | 13 nov. 07 ore<br>24      |
|                    | AGGIORNAMENTO   |                    | Gis - Consulting | Tutti gli anni<br>8 ore   |

| Nominativo Addetto | Tipologia corso | Esonero /Frequenza | Ente formatore   | Svolto il                   |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Iorio Filomena     | MODULO A        | SI                 | Gis - Consulting | 24/01 al 10/02<br>28 ore.   |
|                    |                 |                    |                  |                             |
|                    | MODULO B        |                    | Gis - Consulting | Dal 12 a 26<br>marzo 24 ore |
|                    | AGGIORNAMENTO   |                    |                  | Tutti gli anni<br>8 ore     |

| Nominativo Addetto | Tipologia corso | Esonero /Frequenza | Ente formatore   | Svolto il                 |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| Caramiello Anna    | MODULO A        | SI                 | Gis - Consulting | 04 feb. 2005<br>Ore 16,00 |
|                    | MODULO B        | Si                 | Gis - Consulting | 13 nov. 07 ore<br>24      |
|                    | AGGIORNAMENTO   |                    | Gis - Consulting | Tutti gli anni<br>8 ore   |

| Nominativo Addetto | Tipologia corso | Esonero /Frequenza | Ente formatore   | Svolto il                |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Pierro Angelina    | MODULO A        |                    | Tecnoservice     | 26 febb. 01 ore<br>16,00 |
|                    |                 |                    | Gis - Consulting | 04 febb. 05 ore<br>4,00  |
|                    | MODULO B        |                    | Gis - Consulting | 17-28 marzo 2009         |
|                    | AGGIORNAMENTO   |                    |                  | Tutti gli anni<br>8 ore  |

| Nominativo Addetto | Tipologia corso | Esonero /Frequenza | Ente formatore   | Svolto il                     |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| Perez Ersilia      | MODULO A        |                    | Gis - Consulting | 2-14 marzo 2009<br>28 ore     |
|                    | MODULO B        |                    | Gis - Consulting | 17 - 28 marzo<br>2009. 24 ore |
|                    | AGGIORNAMENTO   |                    |                  | Tutti gli anni<br>8 ore       |

| Nominativo Addetto | Tipologia | Area | Ente formatore | Svolto il                |
|--------------------|-----------|------|----------------|--------------------------|
| Scognamiglio Ida   | MODULO A  |      | Tecnoservice   | 26 febb. 01 ore<br>16,00 |
|                    | MODULO B  |      | Gis-Consulting | 17-28 marzo 2009         |
|                    |           |      |                | Tutti gli anni<br>8 ore  |

#### MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente è il Dott. De Rosa Clemente  
nato il 19/06/1951 a Cassanese.

Lo stesso è in possesso dei requisiti di legge previsti dall'art.38 comma 1 lett.a  
del D.Lvo 81/2008.

La relativa lettera di incarico, nonché una scheda anagrafica del Medico competente, si trovano  
nella sezione allegati.

## ADDETTI SQUADRA EMERGENZA E PREVENZIONE INCENDI

In attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme il Datore di Lavoro ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di prevenzione incendi, anche in relazione a quanto specificamente prevede il Piano di Evacuazione.

I lavoratori designati hanno seguito il corso di formazione in ottemperanza delle vigenti norme e conseguito il regolare attestato di partecipazione e/o idoneità tecnica/ovvero sono in attesa di frequentare gli aggiornamenti relativi.

# ADDETTI SOCIALI A TUTTO RISCHIO ANTINCENDIO

| Cognome e Nome    | Qualifica    | Ultimo FREQUENTATO<br>IN FORMAZIONE TECNICA<br>EVALUTUALMENTE<br>CONFERMATA | IN DATA                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | Coordinatore |                                                                             |                                     |
| Caramiello Anna   | Addetto      | 1.07.2008 Rischio                                                           | elevato ore 6                       |
| Crisci Giuseppina | Addetto      | 14.06.2008 Rischio                                                          | elevato ore 6                       |
| Arbucci Carmela   | Addetto      | 10.02.06                                                                    | elevato ore 8                       |
| Mauro Vincenza    | Addetto      | Gest. Consultinog<br>" "                                                    | 05.04. 06 ore 8<br>04. 02. 05 ore 8 |
| Scognamiglio Ida  | Addetto      | Team service                                                                | 26.02.2001 ore 8                    |
| Alfano Letizia    | Addetto      | Vigile del Fuoco Provv.                                                     | 14.02.05 ore 8                      |

Nella sezione allegati è presente la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati hanno frequentato un apposito corso di formazione e conseguito la relativa idoneità tecnica.

## ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

In attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti il Datore di Lavoro ha designato, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso per gli adempimenti previsti dall'art. 15 del suddetto decreto.

I lavoratori designati hanno già frequentato il corso di formazione previsto all'art. 3 del D.M. 388/03 Nella sezione allegati è presente la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati hanno frequentato un apposito corso di formazione.

### ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

| Cognome e Nome          | Funzione     | CORSO FREQUENTATO      | IN DATA          |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------|
|                         | Coordinatore |                        |                  |
| D'Angiò Fortura         | Addetto      | Società servizi medici | 03.04.06 ore 12  |
| De Stefano Lucia Teresa | Addetto      | Tecnoservice           | 15.03.2001       |
| 44 44 CC CC             | Addetto      | Società servizi medici | 04.02.205 ore 4  |
| Scotto Irene            | Addetto      | Tecnoservice           | 15.03.2001       |
| "                       | Addetto      | Società servizi medici | 04.02.2005 ore 4 |
| Maffettone Giovanna     | Addetto      | Tecnoservice           | 15.03.2001       |
| CC                      | Addetto      | Società servizi medici | 04.02.2005 ore 4 |

# DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SCOPERTO - CAPOLUOGO ---

|                              |     | BAGNI |  |
|------------------------------|-----|-------|--|
| <b>PIANO SOTTERRANEO</b>     |     | 1     |  |
| <b>PIANO TERRA</b>           |     | 2     |  |
| <b>PRIMO PIANO</b>           |     | 1     |  |
| <b>SECONDO PIANO</b>         |     | 1     |  |
| <b>TERZO PIANO</b>           | /// | ///   |  |
| <b>QUARTO PIANO</b>          | /// | ///   |  |
| <b>AREA SCOPERTA ESTERNA</b> | 1   | ///   |  |
| <b>AREE SCOPERTE INTERNE</b> | /// | ///   |  |
|                              |     |       |  |

## IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI

|                                                       |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Impianto elettrico certificato da                     | AL SICUR Impianti elettrici                     | 16/09/1994              |
| Impianto di terra Mod. B del                          | AL SICUR                                        | 24/02/2003              |
| Impianto parafulmine Mod. A del                       |                                                 | 24/02/2003              |
| Sistema Antincendio: manutenzione affidata            | AUTORITA COMUNALE<br>Ing. Riccio Francesco      | 28/11/1996              |
| Centrale termica: gestione affidata                   | AUTORITA COMUNALE                               |                         |
| Ascensori: manutenzione affidata<br>Certificato ISPES | ISPES NAPOLI ING. GILBERTO DONATI<br>28/07/1997 |                         |
| Imp. Riscald.                                         | SOC. COOP. LA VITTORIA                          | 16/09/1994              |
| Certif. Statico                                       | Ing. Luigi Faico                                | 31/10/2002 - 10/02/2003 |
| Igienico Sanitario                                    | RESP. U.O.C.P. Distretto Nola n. 73 Trocchia    | 17/09/02                |
| <b>C.P.I.</b>                                         | N.O.P 3463                                      | del 24/10/1994          |

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – Ex MUSCO-

|                       | LOCALI | BAGNI |  |
|-----------------------|--------|-------|--|
| PIANO SOTTERRANEO     | ////   | ////  |  |
| PIANO TERRA           | 6      | 2     |  |
| PRIMO PIANO           | ////   | ////  |  |
| SECONDO PIANO         | ////   | ////  |  |
| TERZO PIANO           | ////   | 0     |  |
| QUARTO PIANO          | ////   | ////  |  |
| AREA SCOPERTA ESTERNA | ////   | ////  |  |
| AREE SCOPERTE INTERNE | ////   | ////  |  |
|                       |        |       |  |

## IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Impianto elettrico certificato da                     |                                                         |
| Impianto di terra Mod. B del                          |                                                         |
| Impianto parafulmine Mod. A del                       |                                                         |
| Sistema Antincendio:<br>manutenzione<br>affidata      |                                                         |
| Centrale termica: gestione affidata                   | - libretto di centrale - Resp.le geom. Camillo Perretta |
| Ascensori: manutenzione affidata<br>Certificato ISPES |                                                         |
| Imp. Riscald.                                         |                                                         |
| Certif. Statico                                       |                                                         |
| Igienico Sanitario                                    |                                                         |
| C.P.I.                                                |                                                         |

# DESCRIZIONE DEI LOCALI E L'USO - ALLOCCA -

|                       |     | BAGNI - |  |
|-----------------------|-----|---------|--|
| PIANO SOTTERRANEO     | III | III     |  |
| PIANO TERRA           | 5   | 2       |  |
| PRIMO PIANO           | 6   | III     |  |
| SECONDO PIANO         | III | III     |  |
| TERZO PIANO           | III | 0       |  |
| QUARTO PIANO          | III | III     |  |
| AREA SCOPERTA ESTERNA |     | 0       |  |
| AREE SCOPERTE INTERNE | III | III     |  |
|                       |     |         |  |

## IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI

|                                                       |                     |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Impianto elettrico certificato da                     | Impresa - Maddaloni | 09/02/2002 |
| Impianto di terra Mod. B del                          |                     |            |
| Impianto parafulmine Mod. A del                       |                     |            |
| Sistema Antincendio: manutenzione affidata            | Autorità comunale   |            |
| Centrale termica: gestione affidata                   | Autorità comunale   |            |
| Ascensori: manutenzione affidata<br>Certificato ISPES |                     |            |
| Imp. Riscald.                                         |                     |            |
| Certif. Statico                                       |                     |            |
| Igienico Sanitario                                    | ASL Nola            | 21/03/2018 |
| C.P.I.                                                |                     |            |



## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - CAPOCACCIA —

|                       | LOCALI | BAGNI |  |
|-----------------------|--------|-------|--|
| PIANO SOTTERRANEO     | ////   | ////  |  |
| PIANO TERRA           | 12     | 2     |  |
| PRIMO PIANO           | ////   | ////  |  |
| SECONDO PIANO         | ////   | ////  |  |
| TERZO PIANO           | ////   | ////  |  |
| QUARTO PIANO          | ////   | ////  |  |
| AREA SCOPERTA ESTERNA | 1      | ////  |  |
| AREE SCOPEE INTERNE   | ////   | ////  |  |
|                       |        |       |  |

## IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Impianto elettrico certificato da                     |  |
| Impianto di terra Mod. B del                          |  |
| Impianto parafulmine Mod. A del                       |  |
| Sistema Antincendio:<br>manutenzione affidata         |  |
| Centrale termica: gestione affidata                   |  |
| Ascensori: manutenzione affidata<br>Certificato ISPES |  |
| Imp. Riscald.                                         |  |
| Certif. Statico                                       |  |
| Igienico Sanitario                                    |  |
| C.P.I.                                                |  |

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO - ELASTICO - DIREZIONE -

|                       | ELASTICO | BAGNI |  |
|-----------------------|----------|-------|--|
| PIANO SOTTERRANEO     | ///      | ///   |  |
| PIANO TERRA           | 4        | 4     |  |
| PRIMO PIANO           | ///      | ///   |  |
| SECONDO PIANO         | 0        | 0     |  |
| TERZO PIANO           | ///      | ///   |  |
| QUARTO PIANO          | ///      | ///   |  |
| AREA SCOPERTA ESTERNA | 1        | /11/  |  |
| AREE SCOPERTE INTERNE | ///      | 0     |  |
|                       |          |       |  |

## IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI

|                                                       |                          |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Impianto elettrico certificato da                     | Impresa - Caccavale      | 09/02/2002 |
| Impianto di terra Mod. B del                          |                          |            |
| Impianto parafulmine Mod. A del                       |                          |            |
| Sistema Antincendio: manutenzione affidata            | Amministrazione comunale |            |
| Centrale termica: gestione affidata                   |                          |            |
| Ascensori: manutenzione affidata<br>Certificato ISPES |                          |            |
| Imp. Riscald.                                         | Impresa - Caccavale      | 09/02/2002 |
| Certif. Statico                                       |                          |            |
| Igienico Sanitario                                    |                          |            |
| C.P.I.                                                |                          |            |
| Impianto Gas                                          | Impresa - Caccavale      | 09/02/2002 |

## **CICLO LAVORATIVO**

Nella scuola si svolgono prevalentemente lavori di ufficio con l'uso di video terminali e attività educative, ivi comprese le attività di insegnamento che prevedono anche la frequenza e l'uso del laboratorio di informatica.

Il laboratorio d'informatica attualmente non è utilizzabile perché manca l'autorizzazione prevista, in quanto il locale è ubicato nel seminterrato.

## **LUOGHI DI LAVORO**

Dopo l'esame dei luoghi di lavoro si è provveduto a sollecitare gli interventi specifici dell'ente locale, al quale spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in atto degli accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli edifici scolastici (VEDI ALLEGATI). Nel dettaglio i luoghi di lavoro censiti presentano le seguenti caratteristiche.

### **Porte e portoni**

Le porte dei locali di lavoro e delle aule sono state realizzate in modo da consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente aperte perché apribili verso l'esterno, ciò in alcuni casi ha creato difficoltà perché l'apertura delle stesse sul corridoio rischia d'imbattersi con un ipotetico passante. A ciò si è provveduto delimitando l'area di apertura di tali porte con strisce (tinteggiate) di colore visibile, per il plesso segreteria le porte si aprono verso l'interno e quindi non consentono una rapida uscita.

Nella maggior parte dei casi non in ogni ambiente sono previste non più di 25 persone compresi gli allievi, per cui porte e portoni hanno le dimensioni standard. Gli ambienti dove è previsto un numero maggiore di persone (aule, aula riunioni) sono dotate di porta con apertura esterna più ampia o di più uscite per consentire il passaggio di tutto il personale e gli allievi.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate con la segnaletica conforme alla normativa vigente. Esse sono fornite di maniglia antipanico e possono essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

L'edificio scolastico è ubicato in via ...

L'edificio principale comprende:

L'edificio è delimitato da una recinzione ed è servito da n. 4 valichi di accesso di cui n. 3 pedonali. Gli accessi sono sorvegliati da operatori scolastici.

Il plesso comprende:

- centrale termica;
- cortile per attività ginniche a corpo libero;
- viale carrabile;
- non esiste aula magna, le riunioni si svolgono in un aula;
- androne entrata principale (pedonale);
- servizi igienici docenti
- servizi igienici per gli alunni divisi per sesso; aule: per piano
- n. 25 aule
- servizi igienici per alunni divisi per sesso;
- sottoscala utilizzato dai collaboratori scolastico per deposito materiale

#### Plesso "Allocca"

L'edificio scolastico è ubicato al Corso Garibaldi Saviano (NA)

La scuola è situata in un palazzo di più piani di cui il piano terra adibito a scuola dell'infanzia. Si accede attraverso un portone. Il plesso comprende:

- centrale termica
- cortile per attività ginniche a corpo libero;
- androne
- servizi igienici docenti
- servizi igienici per gli alunni divisi per sesso.
- n. 3 aule + ingresso + spazio adibito a mensa (refettorio) + aula adibita a laboratori

### **Plesso "A. Musco"**

L'edificio scolastico è ubicato in via L. Sciascia Saviano (NA)

La scuola è situata in un palazzo di più piani di cui il piano terra adibito a scuola dell'infanzia. Si accede attraverso un cortile. Il plesso comprende:

- Sistema di riscaldamento con condizionatori elettrici;
- cortile di ingresso;
- androne entrata principale (pedonale); + due uscite di emergenza
- servizi igienici docenti
- n. 6 aule
- servizi igienici per alunni divisi per sesso;
- refettorio più uscita di emergenza.

### **Plesso "Capocaccia"**

L'edificio scolastico è ubicato in via Cimitero, Saviano (NA).

L'edificio è delimitato da una recinzione ed è servito da n° 2 valichi di accesso pedonali di cui n°1 ingresso principale e n°1 ingresso posto a lato di quello principale con n°2 viali laterali e un cortile posteriore con n°2 porte di accesso all'edificio.

Il plesso comprende:

- cortile d'ingresso con 5 porte di accesso all'edificio di cui n°1 per diversamente abili;
- cortile posteriore per attività all'aperto;
- centrale termica;
- n°9 aule ( n°5 per la scuola primaria e n°4 per la scuola dell'infanzia);
- n°1 laboratorio informatico;
- salone multifunzionale (mensa.....);
- n°1 stanzino per i collaboratori scolastici;
- servizi igienici docenti;
- servizi igienici per alunni divisi per sesso con bagno per alunni diversamente abili.

### **Plesso "Uffici di Direzione"**

L'edificio è ubicato in via Roma, 25, Saviano (NA).

L'edificio è delimitato da una recinzione ed è servita da n. 2 valichi di accesso di cui n. 1 pedonale.

Il plesso comprende

centrale — condizionatori;

cortile;

entrata principale (pedonale);

servizi igienici per maschi e femmine;

n. 5 stanze

sottoscala utilizzato per deposito materiale.

### **Pavimenti e passaggi**

Per le vie di circolazione utilizzate anche da mezzi di trasporto è prevista una distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni.

Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni.

### **Passaggi per pedoni, corridoi e scale.**

I pavimenti degli ambienti e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Si sono date opportune disposizioni in modo che quando non è possibile eliminare del tutto dalle zone di transito gli ostacoli fissi o mobili, ostacoli che possono costituire un pericolo per i lavoratori e gli studenti che tali zone devono percorrere, gli ostacoli vengano adeguatamente segnalati.

### **Vie ed uscite di emergenza**

Le vie e le uscite di emergenza sono state predisposte e costantemente monitorate al fine di non presentare ostacoli in caso di deflusso delle persone, lavoratori ed allievi, presenti nella scuola. Sono stati identificati anche "luoghi sicuri", cortili, marciapiedi che saranno raggiunti dai lavoratori e dagli allievi in caso di emergenza. La distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alla dimensioni della scuola e del numero massimo delle persone, che possono essere presenti.

Le vie di uscite d'emergenza hanno altezza minima di due metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

Le uscite di emergenza sono tutte apribili nel verso dell'esodo munite di maniglie antipánico. Le porte di uscite d'emergenza, durante la normale attività della scuola, non sono mai chiuse a chiave e sono evidenziate da apposita segnaletica conforme alle disposizioni alla legge vigente. Le vie e d'emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza all'entrata che automaticamente entrano in funzione in caso di guasti o interruzione della fornitura elettrica e che fornisce luce con intensità sufficiente a consentire di percorrere in sicurezza le vie di circolazione. Le uscite invece non sono dotate di tale illuminazione di sicurezza, pertanto, ciò è stato debitamente segnalato all'autorità comunale.

La scuola, come meglio si evincerà dalle schede per il monitoraggio degli ambienti e dei computi chimici utilizzati non presenta pericoli di esplosioni o specifici rischi incendio in base ai prodotti utilizzati.

Indicazioni più esaustive sono presenti nell'allegato piano di evacuazione che contiene anche le procedure fornite ai lavoratori e agli studenti si comportamenti da adottare in caso di pericolo e sulle indicazioni da seguire per poter evacuare i luoghi di lavoro rapidamente in sicurezza.

### **Altezza, cubatura e superficie**

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro nella Scuola sono stati progettati e realizzati in base al progetto e alle autorizzazioni edilizie comunali.

### **Aerazione e temperatura**

Nelle aule, uffici e in tutti gli altri luoghi di lavoro chiusi, tenendo conto delle lavorazioni e degli sforzi ai quali sono sottoposti i lavoratori, sono state previste idonee misure affinché essi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuti con impianti di aerazione (uffici). La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro. Per il Plesso "Polifunzionale" è stata richiesta la verifica e il controllo del microclima, l'adozione di schermi di protezione per le vetrate, i lucernari e le finestre.

### **Illuminazione**

Nelle aule, negli uffici e in tutti gli altri luoghi di lavoro chiusi si dispone di sufficiente luce naturale: tutti i predetti locali e luoghi di lavoro sono anche dotati di un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. In considerazione delle attività pomeridiane svolte, durante la stagione invernale che si protraggono fino alle ore 19,30, le aule e le vie di circolazione e le uscite di emergenza dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

### **Pareti**

Le pareti delle aule, dei corridoi e degli uffici sono di colore e non riflettente, prive di macchie evidenti di umidità

### **Finestre**

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione non sempre risultano essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza pertanto sono state inviate segnalazione all'ente comunale. Le pulizie delle finestre e dei lucernari è affidata alla ditta esterna CICLAT.

### **Gabinetti e lavabi**

I lavoratori e gli allievi dispongono, in prossimità delle classi, dei laboratori e degli uffici, di gabinetti e dei lavabi con acqua corrente (calda se necessario) e dotati di mezzi per asciugarsi. I bagni contenenti i gabinetti e i lavabi sono divisi per allievi e per il personale scolastico; inoltre i bagni sono ulteriormente divisi in bagni per bambini/bambine e uomini/donne invece per i lavoratori (docenti e ATA) non sono in numero sufficienti e non sono distinti per sesso.

### **Adempimenti di carattere generale**

Sulla base delle misure previste nel presente Documento e nel Piano di Emergenza (allegato al Documento) si è provveduto in modo che:



- a) tutte le vie di circolazione che conducono a uscite o ad uscite di emergenza siano sempre sgombre al fine di consentire l'utilizzazione in qualsiasi momento e per ogni evenienza;
- b) tutti i luoghi di lavoro, le aule, e gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, nel più breve tempo possibile, le problematiche rilevate che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) tutti i luoghi di lavoro, le aule, e gli impianti e i dispositivi sono sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; la pulizia affidata alla ditta CICLAT e al personale ausiliario.
- d) è stata richiesta alle autorità comunali affinché si sottoponga a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento tutti gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

### **Rilevazione e lotta antincendio**

Ad oggi, dopo varie richieste inoltrate alle autorità comunali non è pervenuto il C.P.I. di ogni singolo plesso, in più sono state ripetutamente segnalate tutte le necessità di manutenzione relative agli idranti, estintori, bocchette, manichette, vetri di protezione, etc. necessari in caso di lotta antincendio. La segnaletica antincendio conforme alla legge vigente è collocata nei luoghi ed in modo appropriato.

Le specifiche sui dispositivi antincendio presenti sono contenute nel piano di emergenza, in più sono state segnalate tutte le necessarie manutenzioni relative agli idranti, estintori, manichette, caldaie, reti di protezioni necessarie da poter affrontare in caso di lotta antincendio.

E' presente la segnaletica antincendio conforme alla legge vigente, collocata nei luoghi ed in modo appropriato.

### **Locali adibiti al primo soccorso**

Tutti i plessi dispongono di un apposito locale adibito a primo soccorso, sia per i docenti che per gli allievi ed è dotato della cassetta di pronto soccorso ai sensi del D. M. 388/03.

La segnaletica di pronto soccorso, conforme alla normativa vigente è collocata nei luoghi ed in modo appropriato.

### **Luoghi di lavoro e alunni e lavoratori diversamente abili.**

I luoghi di lavoro presenti nell'edificio non sono stati progettati e strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori o allievi diversamente abili. L'identificazione dei lavoratori o allievi diversamente abili - fisici, è presente sulle schede di monitoraggio. Comunque ai lavoratori ed agli allievi diversamente abili viene garantito un luogo di lavoro il più possibile accessibile e

vicino alle uscite di emergenza, e comunque viene garantita l'assistenza da parte degli addetti in caso di emergenza.

### **Requisiti di sicurezza degli ampliamenti.**

Gli adeguamenti della struttura e degli impianti della Scuola sono richiesti all'Ente locale (Comune di Saviano) che per effetto di norme o convenzioni, è tenuto alla fornitura e alla manutenzione dell'immobile. In questi casi gli obblighi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione comunale competente.

### **Identificazione dei potenziali pericoli**

Si è provveduto al monitoraggio di tutti gli ambienti di lavoro, delle lavorazioni svolte e dei lavoratori esposti, ivi compresi gli allievi che frequentano e utilizzano laboratori con videoterminali. I fattori di rischio sono stati ordinati in tre tipologie ben distinte:

- A        Rischi per la sicurezza**
- B        Rischi per la salute**
- C        Rischi per la sicurezza e la salute (trasversali)**

#### **A) Sono stati identificati come rischi per la sicurezza i:**

Rischi da carenza strutturali dell'ambiente di lavoro;  
Rischi da carenza di sicurezza delle macchine e delle apparecchiature;  
Rischi da carenza di sicurezza dell'impianto elettrico;  
Rischi da incendio / esplosione.

#### **B) Sono stati identificati come rischi per la salute i:**

rischi provocati da agenti fisici, quali il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il microclima, l'illuminazione ecc;  
rischi provocati da agenti chimici, quali polveri, fumo, gas, vapori che per inalazione, possono esporre rischio la salute del lavoratore.

#### **C) Sono stati identificati come rischi trasversali i:**

rischi da organizzazione del lavoro (processi lavorativi, movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai VDT, manutenzione degli impianti e delle attrezzature, ecc.);

i rischi da fattori ergonomici (postazioni di lavoro obsolete, non funzionali all'uomo, ambienti di lavoro inadeguati per illuminazione, spazi, microclima ecc)

i rischi di fattore psicologici (monotonia, conflittualità, ripetitività o intensità del lavoro, tali da sfociare in situazioni di stress, mobbing o bur-uo).

### Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è stata effettuata definendo una graduatoria dei rischi presenti tramite la Matrice del Rischio, che tiene conto della probabilità che l'evento rischioso accada e delle conseguenze che l'evento rischioso può provocare. Si è quindi identificato con quale probabilità l'evento può manifestarsi (P) e quali danni potrebbe provocare (D) ed incrociando i due valori si è ottenuto l'indice del Rischio (I) per il pericolo da noi analizzato.

### I valori sono stati compresi nella seguente scala:

probabilità (P) che l'evento ipotizzato possa manifestarsi:

1— Improbabile

2— Poco probabile

3- Probabile

4- Altamente probabile

Gravità del danno (D) procurato dall'evento, laddove si verificasse:

1— Lieve

2 - Medio

3— Grave

4— Gravissimo

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
|   | 1 | 2 | 3  | 4  |
| 1 | 1 | 2 | 3  | 4  |
| 2 | 2 | 4 | 6  | 8  |
| 3 | 3 | 6 | 9  | 12 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |

1 = Rischio non Ident.

2 — 3 = Rischio Basso (Bianco)

4 — 8 = Rischio Medio (Giallo)

>8 = Rischio Alto

Si è quindi calcolato l'indice di Rischio dato dalla funzione  $I = P * D$ . il valore ottenuto è stato così interpretato: 1 Rischio non significativo 2 — 3 Rischio basso 4 — 8 Rischi medio > 8 Rischio alto

sono elencate progressivamente tutte le valutazioni effettuate, con il relativo richiamo alle Check list corrispondenti, indicando i rischi emersi e l'indice di rischio evidenziato, i lavoratori esposti ai rischi rilevati.

La valutazione dei rischi ha interessato:

- . **struttura del fabbricato**
- . **aree e spazi di lavoro**
- . **aule e laboratori**
- . **porte e portoni**
- **segnaletica di sicurezza**
- . **ascensori e montacarichi (ancora da consegnare)**
- . **impianti elettrici e di illuminazione**
  - . **impianto di riscaldamento**
  - . **impianto di ventilazione**
  - . **climatizzazione dei locali**
- . **microclima**
- . **rischio incendio**
- . **rischio rumore**
- . **videoterminali e personal computer**
- . **fotocopiatrici e fax**
- . **utilizzo di attrezzature varie**
  - . **esposizione a radiazioni non ionizzanti**

Il giorno 17/12/2008 ore 9,30 è stato effettuato (su richiesta dell' autorità comunale) da parte del personale specializzato dell' Università Federico II di Napoli la misurazione del C.E.M. (Campi elettromagnetico) presso diversi punti del plesso "Maria di Piemonte".

Successivamente il 18/12/2008 è stato fornito l'esito della misurazione del campo elettromagnetico effettuato il 17/12/2008 dal tecnico incaricato dal Comune Ing. Gaetano Criscuolo della Norman Research SRL. In considerazione della legge Quadro 36/2001 e suoi decreti attuativi è stato comunicato che in detta scuola (Maria di Piemonte) non ci sono zone accessibili sulla popolazione in cui i valori di campo elettronici superano i limiti di (campo elettrico Massimo 6 V (m) dedotti dai valori rilevati in quanto nel punto più alto il valore è risultato oltre lo 0,69 V/m.

- **organizzazione del lavoro e dello studio**
- **carico di lavoro fisico e mentale (stress, mobbing, burn out)**
- **archiviazione e movimenti dei carichi**
- **smaltimenti rifiuti**
- **utilizzo di DPI**
- **contratti di fornitura di materiali, mezzi e attrezzature**
- **informazione e formazione**

Nel corso del monitoraggio, come evidenziato nelle check list schede allegate, si è reso necessario: tutto quanto richiesto all'autorità comunale come interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali (vedi allegati).

Indicare le situazioni di pericolo individuate con indice da medio a altissimo, e indicare come si è eliminato il pericolo, quali misure tecniche di protezione collettiva si sono attivate, quali misure procedurali e organizzative e, in ultimo, quale protezione individuale si è previsto.

**Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:**

sono state illustrate ai lavoratori (e agli allievi), tramite riunioni/comunicazioni / incontri di formazione - informazione le disposizioni predisposte dal SSP e le seguenti regole comportamentali da adottare durante lo svolgimento delle attività lavorative e scolastiche.

**Si è provveduto a formare e informare i lavoratori in merito a:**

- rischi legati all'attività della scuola
- rischi specifici della mansione svolta
- informativa nei contenuti generali del testo unico.

In occasione dell'assunzione di nuovi lavoratori o di cambio di mansioni, o di nuove attrezzature si provvederà ad informare i lavoratori in merito a:

rischi legati all'attività della scuola;

rischi specifici della mansione svolta;

informativa sui contenuti generali del D.Lgs. 81/2008.

Si è provveduto a formare ed informare i lavoratori sulle procedure adottate in merito alla gestione delle emergenze in particolare riguardo a:

si è provveduto ad informare i lavoratori (e gli allievi) sulla designazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze tramite comunicato (ovvero avvisi affissi in bacheca/dispense/riunioni), si sono inoltre informati i lavoratori (e gli allievi) sulle procedure previste dal Piano di emergenza e sui comportamenti da adottare in caso di terremoto, incendio, alluvione, ecc.

Si è infine provveduto a fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale ai seguenti lavoratori vedi Allegato

Al termine della valutazione dei rischi si è definita la priorità di attuazione degli interventi di tipo tecnico, informativo/formativo e organizzativo necessari per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. In presenza di impedimenti oggettivi che non consentono l'immediata soluzione del problema si è in ogni caso garantito, tramite misure temporanee, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Gli interventi sono illustrati nella successiva tabella degli interventi si è

infine organizzato un programma periodico di controllo — verifica delle misure di adottate al fine di verificarne l'efficienza e la funzionalità.

Si inoltre programmato l'aggiornamento formativo per addetti alla squadra di pronto soccorso in quanto hanno svolto la precedente formazione da più di tre anni. La formazione sarà svolta a cura di Gis Consulting . I risultati delle verifiche periodiche saranno oggetto di discussione nel corso della riunione periodica prevista dalla normativa vigente.

**Il presente documento è composto da n. pagine 38 e dai seguenti allegati:**

- 1—Documentazione addetti**
- 2—Documentazione RSPP**
- 3 — Lettera incarico medico competente**
- 4— Documentazione corsi addetti squadra antincendio**
- 5 — Documentazione corsi addetti al primo soccorso**
- 6—Certificazione agli atti della scuola**
- 7— Check list (Schede di rilevamento rischi infortunistici)**
- 8—Planimetrie**
- 9 — Piano di emergenza (incendio e emergenze varie)**
- 10 — Richieste inviate all'autorità comunale**

**ed è stato elaborato da**

**Il Dirigente Scolastico**  
**III DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Palma Miracapillo*

**In collaborazione**

**Il responsabile S.P.P.**

*Angela Rosa*

**Il Medico Competente**

*Clemente De Rosa*

**Dott. CLEMENTE DE ROSA**  
**Specialista in Medicina del Lavoro**  
**Via Roma 4 - Tel 081.8235911**  
**80032 Casamarciano (NA)**  
**P.I. 00365481217**  
**C.F. DRSCMN51H19B922V**

**Durante la valutazione e nel corso della redazione del presente documento è stato consultato**

**Il Rappresentante dei Lavoratori**  
**per la sicurezza (RLS)**

*Roberto Miracapillo*